



INDAGINE CIVICA SULLA SITUAZIONE STRUTTURALE DEGLI  
EDIFICI SCOLASTICI FEBBRAIO 2018<sup>1</sup>

SCHEMA PER LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E  
PROVINCIALI

**Amministrazione Comunale di OZIERI**

**Nome e cognome intervistato ING. SALVATORE LANGIU**

**Ruolo/Funzione nell' Ente FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

**Denominazione edificio scolastico: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

**Indirizzo dell' edificio VIA EUROPA 2**

**Tipologia di scuola**

**IC  Infanzia  Primaria  Secondaria I grado  Secondaria II grado  Altro**

**Città OZIERI Provincia SASSARI Regione SARDEGNA**

**Popolazione scolastica presente nell' anno in corso (2017-2018):**

**Studenti / 67 / Docenti / 13 / Personale non docente / 1 /**

**1 Qual è l' anno di costruzione dell' edificio scolastico?**

Specificare anno / / oppure prima 1971 / X / post 1971 / \_\_\_ /

**1b. L' edificio è stato sottoposto a verifica secondo la Direttiva 2007/60/CE recepita in Italia dal D.Lgs. 23 febbraio 2010, n.49, che introduce lo strumento di pianificazione e programmazione denominato Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) e del P.A.I. ai sensi della L.183/1989 e D.L. n. 180/1998?**

Sì  No  Non so

**1b.1 Se sì, in quale anno / /**

**1b.2 Se sì, quale è il livello di pericolosità rilevato? / /**

**1b.3 Se sì, qual è l' esito della verifica (allegare il documento ove possibile)**

**1b.4 Se no, per quale motivo? MANCANZA RISORSE**

<sup>1</sup>Va compilata una scheda per ciascun edificio scolastico.

**2 Ha disposto la chiusura dell' edificio dopo gli eventi metereologici di questi ultimi anni?**

Sì  No

Se sì, indicare giorni di chiusura, mese ed anno

---

**3 Se l' edificio è stato costruito successivamente al 1970, è in possesso del certificato di agibilità statica?**

Sì  No  Non so

**3.1 Se sì, a quale anno risale il certificato di agibilità statica?** Anno /\_\_\_/

**4 L' edificio è stato sottoposto a collaudo statico?**

Sì  No  Non so

**4.1 Se sì, con quale esito?**

**5 E' stata fatta richiesta per realizzare l' indagine diagnostica di solai e controsoffitti per la scuola in oggetto? (Legge 107, 2015)**

Sì  No  Non so

**5.1 Se sì, è già stata realizzata e con quale esito?**

---

**6 L' edificio è in possesso della certificazione di prevenzione incendi?**

Sì  No  Non so

**6.1 Se no, sono stati realizzati alcuni di questi provvedimenti?**

Esistenza di almeno due vie di uscita per piano	X	
Aperture con porta antipanico per ciascun piano della scuola	X	
Esistenza scale anti incendio per edificio a più piani		NO
Esistenza del visto di conformità per l' impianto elettrico		NO
Esistenza interruttore generale	X	
Esistenza di un impianto elettrico di sicurezza	X	
Esistenza rete idranti		NO

**7 L' edificio è in possesso della certificazione di agibilità igienico – sanitaria?**

Sì  No  Non so

**8 Sono stati richiesti dal Dirigente scolastico interventi di manutenzione ordinaria per l' edificio nel 2017?**

Sì  No  Non so

**8.1 Se sì, è stato effettuato l' intervento?**

Sì tempestivamente  Sì dopo 6 mesi  No  Non so

**9 Sono stati richiesti dal Dirigente scolastico interventi di manutenzione straordinaria per l' edificio nel 2017?**

Sì  No  Non so

**9.1 Se sì, è stato effettuato l' intervento?**

Sì tempestivamente  Sì dopo 6 mesi  No  Non so

**10 Sono stati previsti per l' anno 2018 interventi di manutenzione ordinaria per l' edificio scolastico?**

Sì  No  Non so

**10.1 Se sì, di quale entità economica? € 4.000,00**

**12 Sono stati previsti per l' anno 2018 interventi di manutenzione straordinaria per l' edificio scolastico?**

**12.1. Se sì di quale entità economica? € 20.000,00**

**12.2 Se sì, per quale tipo di intervento?**

**INTERVENTO SU TERRAZZA PER COPIOSE INFILTRAZIONI DA ACQUE METEORICHE –  
SOSTITUZIONE PORTE AULE E SERVIZI IGIENICI**

**13 Si è sentito preparato a gestire le diverse emergenze successive ai recenti eventi sismici e/o metereologici?**

Sì  No  In parte

**14 Se non ha risposto affermativamente, quali i problemi emersi e di cosa avrebbe avuto bisogno?**

---

---

---

---

---