



INDAGINE CIVICA SULLA SITUAZIONE STRUTTURALE DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI FEBBRAIO 2018¹

SCHEMA PER LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E
PROVINCIALI

Amministrazione Comunale di OZIERI

Nome e cognome intervistato ING. SALVATORE LANGIU

Ruolo/Funzione nell' Ente FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Denominazione edificio scolastico: SCUOLA DELL' INFANZIA "G. COCCO" GESCAL

Indirizzo dell' edificio VIA PAOLO COMIDA

Tipologia di scuola

IC Infanzia Primaria Secondaria I grado Secondaria II grado

Altro _____

Città: OZIERI **Provincia:** SASSARI **Regione:** SARDEGNA

Popolazione scolastica presente nell' anno in corso (2017-2018):

Studenti / 56 / Docenti / 10 / Personale non docente / 2 /

1 Qual è l' anno di costruzione dell' edificio scolastico?

Specificare anno / **1972** / oppure prima 1971 / ___ / post 1971 / ___ /

1b. L' edificio è stato sottoposto a verifica secondo la Direttiva 2007/60/CE recepita in Italia dal D.Lgs. 23 febbraio 2010, n.49, che introduce lo strumento di pianificazione e programmazione denominato Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) e del P.A.I. ai sensi della L.183/1989 e D.L. n. 180/1998?

Sì No Non so

1b.1 Se sì, in quale anno / /

1b.2 Se sì, quale è il livello di pericolosità rilevato? / /

1b.3 Se sì, qual è l' esito della verifica (allegare il documento ove possibile)

¹Va compilata una scheda per ciascun edificio scolastico.

1b.4 Se no, per quale motivo? **MANCANZA RISORSE**

2 Ha disposto la chiusura dell' edificio dopo gli eventi metereologici di questi ultimi anni?

Sì No

Se sì, indicare giorni di chiusura, mese ed anno

3 Se l' edificio è stato costruito successivamente al 1970, è in possesso del certificato di agibilità statica?

Sì No Non so

3.1 Se sì, a quale anno risale il certificato di agibilità statica? Anno /___/

4 L' edificio è stato sottoposto a collaudo statico?

Sì No Non so

4.1 Se sì, con quale esito?

5 E' stata fatta richiesta per realizzare l' indagine diagnostica di solai e controsoffitti per la scuola in oggetto? (Legge 107, 2015)

Sì No Non so

5.1 Se sì, è già stata realizzata e con quale esito?

6 L' edificio è in possesso della certificazione di prevenzione incendi?

Sì No Non so

6.1 Se no, sono stati realizzati alcuni di questi provvedimenti?

Esistenza di almeno due vie di uscita per piano	X	
Aperture con porta antipanico per ciascun piano della scuola	X	
Esistenza scale anti incendio per edificio a più piani		NO
Esistenza del visto di conformità per l' impianto elettrico		NO
Esistenza interruttore generale	X	

Esistenza di un impianto elettrico di sicurezza X
Esistenza rete idranti NO

7 L' edificio è in possesso della certificazione di agibilità igienico – sanitaria?

Sì No X Non so

8 Sono stati richiesti dal Dirigente scolastico interventi di manutenzione ordinaria per l' edificio nel 2017?

Sì X No Non so

8.1 Se sì, è stato effettuato l' intervento?

Sì tempestivamente Sì dopo 6 mesi X No Non so

9 Sono stati richiesti dal Dirigente scolastico interventi di manutenzione straordinaria per l' edificio nel 2017?

Sì No X Non so

9.1 Se sì, è stato effettuato l' intervento?

Sì tempestivamente Sì dopo 6 mesi No Non so

10 Sono stati previsti per l' anno 2018 interventi di manutenzione ordinaria per l' edificio scolastico?

Sì X No Non so

10.1 Se sì, di quale entità economica? € 1.500,00

12 Sono stati previsti per l' anno 2018 interventi di manutenzione straordinaria per l' edificio scolastico?

12.1. Se sì di quale entità economica? € 40.000,00

12.2 Se sì, per quale tipo di intervento?

SOSTITUZIONE FINESTRE – SISTEMAZIONE CORTILE ESTERNO E RECINZIONE

13 Si è sentito preparato a gestire le diverse emergenze successive ai recenti eventi sismici e/o metereologici?

Sì No In parte X

14 Se non ha risposto affermativamente, quali i problemi emersi e di cosa avrebbe avuto bisogno?
